

SP1 Cherrat - local de chloration indice H : montage des extracteurs, variantes D et E (vue en plan a +1,50, sans echelle)

Communs aux variantes : bache 6 100 × 1 500 pivotee sous la tour (dalle +0,80), pompes en charge dans le regard du local (fond -1,00), piquage O160, detection 4 sondes, ventilateurs et fenetres sous les poutres, tanks de service en miroir, eau par une seule reservation.

Variante D : extracteurs sur la dalle de la bache, axes nord-sud (croquis Khalid)



Variante E : extracteurs sur console murale au-dessus de la bache, dalle degagee



Commun aux variantes : vue generale sud-est

